

PIETARSAAREN SEISOKIN PIKAOPAS 2020

Turvallisuus ensin - Turvallisuus
alkaa minusta - Voimme estää
kaikki tapaturmat



HUOM! Muovi pilaa sellun

HÄTÄNUMERO 112

Luodontie 149, 68601 PIETARSAARI

UPM PIETARSAARI LYHYESTI

1883

VUONNA PERUSTETTU

**800 000
TONNIA**

HAVU- JA
KOIVUSELLUA

**280 000
KUUTIOTA**

KUUSI- JA
MÄNTYSAHATAVARAA

400

TYÖNTEKIJÄÄ

MUUT TUOTTEEMME

LÄMPÖENERGIA JA SÄHKÖ
VIHERLIPESÄKKA
MÄNTYÖLJY
TÄRPÄTTI
KALKKI
KUORI
HAKE
PURU



1. Seisokinaikaiset palvelut

Itäportti

Portti on miehitetty:

10-11.10 sekä 17-18.10 klo 06.00–22.00.

Ma 12.10– Pe 30.10.2020 klo 06.00–22.00.

Keskusvaraston aukioloajat

- Ma 12.10–Pe 30.10.2020.

Arkisin 07.00 - 20.00

Viikonloppuisin 07.00 - 18.00

SC työkaluvaraston aukioloajat

- Ma 12.10– To 29.10.2020 klo 7.00 - 20.00

Kuljetusjaosto

- Ma-Ke 12.10.–28.10.2020 klo 7.00 – 20.00.

Heikki Kaski 040-7399508 Hiab-auto,

Sennebogen, Hymax

Vuorokuljettaja 040 – 7399501 Vetomestari & trukki (20-07)

Gustav Löfgren 040-8499696 Trukki, Hiab-auto,

Pyöräkuormaaja

Bo-Göran Lindvall 040-7399512 Vetomestarit &

Siirtolava-autot

Lisätietoja kuljetuksiin liittyvissä asioissa em. aikana:

- Vuoromestari puh. 0204169212 (ensisijaisesti)

- Staffan Kjellman puh. 040-5852227.

Nosturi ja trukkityöt on tilattava etukäteen.

Ruokala

Amica Keskusruokala

Ma 12.10 - Pe 30.10.2020

Kuitulinja:

Aamukahvi 8:30 - 9.00

Lounas 10.30 - 11.15

Päiväkahvi 13.30 - 14.00

Illallinen 16.00 - 16.45

Kuivauskoneet:

Aamukahvi 9.15 -9.45

Lounas 11.30 - 12.15

Päiväkahvi 14.15 - 14.45

Illallinen 17.00 - 17.45

Telttaruokala

Puunkäsittely:

Aamukahvi 8:30 - 9.00

Lounas 10.30 - 11.15

Päiväkahvi 13.30 - 14.00

Illallinen 16.00 - 16.45

Talteenotto:

Aamukahvi 9.15 -9.45

Lounas 11.30 - 12.15

Päiväkahvi 14.15 - 14.45

Illallinen 17.00 - 17.45

SÄHKÖMIESPALVELUT AJALLE 12.10 – 01.11.2020 KLO 07-18

Koivu- ja havulinja 040 825 4176 / 0204169343

Kuivatuskoneet 040 838 0794 / 0204169344

Puunkäsittely, jäve ja hakevarastot 040 585 2264

Vuorosähkömies klo 18-07 välisenä aikana

Talteenotto Vuorosähkömies 040 585 2264

2. Turvallinen työskentely

2.1 Perusvaatimukset

Pietarsaaren tehtailla työskenteleviltä henkilöiltä vaadittava työturvallisuuskoulutus:

- Työturvallisuuskorttikoulutuksen (<5 v. välein)
 - UPM Turvallisuusperehdytys (< 3v. välein)
 - UPM Pietarsaaren Turv.perehdytys (< 3v. välein)
 - UPM Urakoitsijan turvallisuustadardikoulutus
 - UPM Pietarsaaren seisokkiperehdytys
 - työkohteessa annettavan työn- ja turvallisuusopastuksen (aina työn alkaessa) työluvan myöntämisen yhteydessä
- Vaatimus koskee Pietarsaaren tehtailla kaikkia työskenteleviä.

UPM:n tavoitteena on päihtetön ja huumeeton työyhteisö .

- Alkoholin ja huumeusaineiden hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on tehdasalueella kielletty.**
- Epäselvissä tapauksissa henkilöille voidaan tehdä testaus ja todettu käyttö johtaa ulkopuolisen yrityksen henkilöstön osalta kyseisen henkilön poistamiseen tehdasalueelta.
- Tupakointi tehdasalueella on kielletty!**

2.2 Työlupamenettely Pietarsaaren tehtaalla

Kaikki urakoitsijan UPM:n alueella tekemä työ vaatii kirjallisen työluvan. Lisäksi tarvitaan työn suorittajan tekemä riskiarvio ja UPM:n antama työn aloituslupa. UPM:n alueella tehtävät työt, joihin sisältyy erityisen suuri tapaturma- ja onnettomuusvaara, ns. korkeariskiset työt, ovat normaalin työluvan lisäksi erityistyöluvan varaisia.

Kirjallinen erityistyöluva vaaditaan mm. seuraavissa töissä

- Suljetut tilat ja putkityöt
- Tulityö, katto- ja vedeneristys tulityö
- Vaarallinen aine/materiaali
- Säteilyvaaralliset työt
- Korkealla työskentely
- Sähkötyö
- Juomaveden valmistukseen liittyvät työt
- Räjähdyksivaaralliset työt
- Kaivu, poraus/sahaus ja räjäytystyö
- Nostotyöt
- Muu korkeariskinen työ

Haastavissa töissä sekä töissä, missä useita nostureita on käytössä vaativat erillisen kirjallisen nostosuunnitelma.

2.3 Henkilösuojaimet

Seisokin aikana tulee käyttää turvallista tehtäväkohtaista työasua, työhön määrättyjä henkilösuojaimia (esim. kuulosuojaimia) ja näkyvää vaateetusta, näiden käyttöä valvotaan. Lisäksi on aina käytettävä suojakypärää, turvakengkiä, rikkivetymittaria ja suojalaseja työskennellessä ja liikuttaessa seisokkia koskevilla alueilla. Kasvomaskia tulee käyttää lähikontaktin etäisyyden ollessa alle 2 metriä. Henkilösuojainten käyttö perustuu työnantajan tekemään riskien arviointiin. Yhteisellä työpaikalla tilaaja määrittää, mitä erityis-suojaimia alueella tarvitaan. Jos suojainten käytössä esiintyy toistuvasti laiminlyöntejä, voidaan kyseinen henkilö poistaa työmaalta. Tehdasalueella liikkuminen edellyttää näkyvää (heijastuva) vaateetusta.

2.4 Turvaerotus

Huolto- korjaus- ja tarkastustöitä suoritettavien henkilöiden on varmistettava aina, että yksittäiset laitteet, putkistot ja prosessinosat on ennen töiden aloittamista saatettu sellaiseen tilaan, että työt voidaan suorittaa turvallisesti

- Varmistus on tehtävä pyytämällä lupa tuotannon vastuuhenkilöltä, joka voi myöntää tällaisen luvan, kun ko. prosessin on turvaerotettu asianmukaisesti
- Kun lupa on saatu, kiinnitetään turvaerotetun prosessin osan salparautaan oma henkilökohtainen ja yhteystiedoilla varustettu lukko
- valmistuneen työn jälkeen poistetaan edellä mainittu lukko ja tehdään ilmoitus työn valmistumisesta ko. prosessin vastuuhenkilölle
- Mikäli välivaiheena laitetta täytyy käynnistää, on turvalukitus tehtävä uudestaan ennen huoltotöiden jatkamista. Erityisesti on varmistettava, että lukituksen purku ei vaikuta erotuksiin, joissa tehdään töitä.

2.5 Liikenne ja kulunvalvonta

Tehdasalueella suurin sallittu nopeus ajoneuvoilla on yleisesti 30 km/h. Noudata varovaisuutta!

- Tehdasalueella liikuttaessa on käytettävä turvallisista ja merkittyjä kulkureittejä
- Varo ajoneuvo- ja junaliikennettä tehdasalueella
- Ajoneuvoissa tulee olemaan näkyvillä ajolupatunniste

2.6 Kulkuluvat ja henkilötunnistimet

- Liikkuminen aidatulla tehdasalueella on luvanvaraista
- Alueelle pääsy edellyttää kulkulupaa jonka saa anoa etukäteen ja noutaa seisokitoimistolta
- Kulku tehtaalle tapahtuu henkilöportin kautta oman kulkuavaimen avulla
- Kaikki henkilötunnistimen haltijat leimaavat porttien lukijalaitteilla sisään tullessa ja poistuttaessa tehdasalueelta
- Ajoneuvossa vain kuljettaja tehdasalueelle, muut henkilöt kulkevat henkilöporteista

Tehdasalueella liikkuvilla ulkopuolisilla henkilöillä on oltava kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee henkilötiedot, työnantajan nimi, tunnus sekä veronumero

2.7 Trukit & Nosturit

Trukkeja ja nostureita saavat käyttää ainoastaan käyttöluvan omaavat henkilöt. Henkilön vaihtuessa on suoritettava uusi perehdyttäminen kuljettajille. Ulkopuolisilta työntekijöiltä laitteiden käyttäminen edellyttää erillistä käyttö lupaa tilaajan organisaatiolta. Käyttö lupa tulee olla kirjattuna työ lupaan.

2.8 Säteilyturvallisuus

Jos työkohte sijaitsee säteilylähteen läheisyydessä, tulee varmistaa, että Pietarsaaren asiantuntija on sulkenut lähteen ja antanut ohjeet turvalliseen työskentelyyn.

Kaikissa toimenpiteissä, jotka vaikuttavat säteilyturvallisuuteen työmaalla, on urakoitsijan oltava etukäteen yhteydessä tilaajan säteilyturvallisuusasiantuntijaan (Vesa Pitkäkangas, 040-5852514)

2.9 Palovartiointi

Palovartiointi hoidetaan UPM:n ohjeen mukaisesti. Työkohtainen valvonta ja 2h valvonta työn päättymisen jälkeen kuuluu toimittajille ja yleispalovartiointi sen jälkeen työn tilaajalle.

2.10 Hätäpoistumistiet

Hätäpoistumistiet on merkitty opastein. Selvitä ennen työn alkua lähin hätäpoistumistie tulipalo- tai räjähdysvaaratilanteen varalta.

2.11 Järjestys ja siisteys


Järjestys ja siisteys ovat tärkeä osa työpaikan turvallisuutta. Työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen on osa työtä ja kuuluu jokaiselle.

2.12 Jätehuolto

Pietarsaaren tehtailla lajitellaan jätteet seuraavasti:

- Puujäte
- Energijäte (poltettava paperi- ja muovijäte)
- Kartonki
- Palamaton jäte (kaatopaikkajäte)
- Metalliromu
- Sähkökaapelit
- Lasijäte
- Lasikuitujäte
- Vaaralliset jätteet
- Kuormalavat

1. Itäportti/Östra porten/East entrance
2. B-moduuli/B-modulen/Module B
3. A-moduuli/A-modulen/Module A
4. Kuivatuskoneet/Torkningsmaskinerna/
Pulp drying machines
5. Keskusvarasto/Centrallagret/Central storage
6. Servicecenter
7. Paloasema/Brandstationen/Fire station
8. Keskusruokala/Centralmatköket/Central canteen
9. Puunkäsittelylaitos/Vedhanteringen/
Wood handling point



3. Ilmoitukset

3.1 Hätäilmoituksen tekeminen

Ohjeet hälytyksen tekijälle!

Kun soitat numeroon 112, hälytys menee Pohjanmaan hätäkeskukseen Vaasaan.

Kerro ensin, että puhelu tulee UPM:n Pietarsaaren tehtaalta, Luodontie 149

KERRO:

- mitä on tapahtunut ja missä
- onko loukkaantuneita
- arvioi onnettomuuden laajuus ja laajenemisriski
- miten opastus onnettomuuspaikalle on järjestetty

ILMOITA:

- Itäportille PUH. 02041 69272
- Vuoromestarille PUH. 02041 69212 (0405852212)
- Palopäivystäjälle PUH. 045522598043 (Tulipalo)

VARMISTA: Opastus onnettomuuspaikalle Itäportilta

3.2 Vahinko-, tapaturma- ja vaaratilanneilmoitukset

Kaikista työpaikalla sattuvista tapaturmista, vahingoista ja vaaratilanteista on tehtävä selvitys työn tilaajan yhteyshenkilölle joka kirjaa tapahtumat UPM:n turvallisuustietokantaan.

3.3 Poikkeukselliset päästöt

Poikkeuksellinen päästötilanne puhdistamolle, maaperään tai ympäristöön on ilmoitettava heti

- Vuoromestarille puh. 020 4169 212 ja ympäristö & laboratoriopäällikölle. Tomi Heikkinen, puh 040 585 2439
- puunkäsittelyn valvomoon (jätevesipäästö kanaaliin) p. 02041 69409

4. Vaaratekijät

Tehdasalueella ja seisokkitöissä esiintyviä vaaratekijöitä.

Kaasuvaara

Vaaralliset kaasut ovat yleensä ilmaa raskaampia ja niiden pitoisuus on voimakkaimmillaan lattian rajassa ja viemäreiden läheisyydessä. Kaasut ärsyttävät voimakkaasti limakalvoja sekä hengitysteitä ja aiheuttavat hengenahdistusta.

Tehdastiloissa voi esiintyä vaarallisia kaasuja, joiden pitoisuuksia mitataan kiinteillä kaasun ilmaisimilla. Tämän lisäksi jokaisella on oltava henkilökohtainen rikkivetymittari. Rikkivety on ilmaa raskaampi, nopeasti vaikuttava myrkyllinen väritön kaasu. Rikkivety haisee mädälle kananmunnalle ja on salakavala koska hajuaiisti turtuu nopeasti. Rikkivety on myös herkästi sytyttävä, tietyissä pitoisuuksissa räjähtävä seos. Jos kuulet rikkivetyhälytyksen kiinteästä ilmaisimesta tai henkilökohtaisesta mittarista, poistu heti tilasta ulkoilmaan. Mahdollisessa kaasuvuototapauksessa (klooridioksidi) annetaan kaasuvaarahälytys = sireeni- hälytys sekä hälytys OSAVA järjestelmällä

- Nouseva-laskeva-ääni tai 2 s ääntä – 2 s väliä kesken minuutin

Seuraa tehdastiloissa ja niiden ulko-ovilla olevia varoitusvaloja ja äänisignaaleja.

Älä mene prosessitilaan, jos ulko-oven yläpuolella vilkkuu varoitusvalo. Poistu heti vaara-alueelta! Kaasuvaarahälytyksessä on jokaisen hakeuduttava sisälle merkittyihin suojapaikkoihin (valvomoihin). Ulkona oltaessa on kuljettava nopeasti sivutuuleen korkeimpaan mahdolliseen maastokohtaan (katso tuulen suunta tuulipusseista ja piippujen savuista) pitäen suun edessä kosteaa nenäliinaa tai muuta vaatetta.

Osastoilla työskentelevä Pietarsaaren henkilöstö huolehtii ulkopuolisten toimittajien henkilöstön varoittamisesta ja opastaa suojautumisesta.

Kemikaaliturvallisuus

Tehdasalueella käytetään useita vaarallisia kemikaaleja (esim. viher-, valko- ja mustalipeä, vetyperoksidi, tärpähti, rikkihappo, natriumklooraatti, natriumhydroksidi ja klooridioksidi), joiden käsittelyssä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Ennen työskenteilyn aloittamista tulee ottaa yhteys osaston työnjohtoon. Noudata prosessialueilla liikkuessasi kemikaalien vaaroista annettuja ohjeita ja merkintöjä.

Selvitä työpaikan kemikaalien vaatima ensiapu.

Selvitä myös lähimpien hätäsuihkujen sijainti. Hätäsuikun toimiessa välittyy hälytys valvomoon ja henkilö tulee heti paikalle tarkastamaan tilanteen.



1. UPM:n Sellutehdas
2. Alholman saha
3. BillerudKorsnäs paperitehdas
4. Alholmens Kraftin voimalaitos
5. Walkin paperinjalostustehdas

5. Yhteystiedot

PUUNKÄSITTELY JA JÄTEVESILAITOS

Käyttöpäällikkö	Kenneth Passell	040-5852 468
Osastomestari	Antti S. Niskanen	040-5852 426
Vuoromestari		0204169212
Valvomo		0204169409
KP-päällikkö	Samuli Räsänen	040-647 4443
Aut-päällikkö	Kenneth Fors	040-5852 149
Ts-sähkö	Taneli Vestvik	040-5939023
Ts-instr.	Petri Laitinen	040-523 0429
Ts-kone	Timo Mäenpää	040-7399 531
Tj-sähkö	Sten Kronqvist	040-5852 659
Tj-instr	Juha Perälä	040-5852 687
Tj-kone	Timo Mäenpää	040-7399 531
Suun. – sä&instr.	Mathias Sundqvist	040-6434102
Aut.järj.ins	Vesa Pitkakangas	040-5852 514

TALTEENOTTO – SOODAKATTILALAITOS

Energiapäällikkö	Kaj Nordbäck	040-5852 706
Os.mestari/SK	Lauri Mattila	040-8499 750
Vuoromestari		0204169212
Valvomo		0204169262
KP-päällikkö	Samuli Räsänen	040-647 4443
Aut-päällikkö	Kenneth Fors	040-5852 149
Tj-kone	Stefan Stara	040-5852 408
Ts-kone	Carlos Grankulla	040-835 3870
Ts-sähkö	Taneli Vestvik	040-5939023
Ts-instr.	Petri Laitinen	040-523 0429
Tj-sähkö	Sten Kronqvist	040-5852 659
Tj-instr	Juha Perälä	040-5852 687
Suun. – sä&instr.	Mathias Sundqvist	040-6434102
Aut.järj.ins	Vesa Pitkakangas	040-5852 514

TALTEENOTTO – KA&MU, HAIHD ja VESIL.

Käyttöinsinööri	Andreas Rönqvist	040-5852771
Os.mestari	Teuvo Pietilä	040-5852 284
Vuoromestari		0204169212
Valvomo		0204169224
KP-päällikkö	Samuli Räsänen	040-647 4443
Aut-päällikkö	Kenneth Fors	040-5852 149
Tj-kone	Stefan Stara	040-5852 408
Ts-sähkö	Taneli Vestvik	040-5939023
Ts-instr.	Petri Laitinen	040-523 0429
Ts-kone	Carlos Grankulla	040-835 3870
Tj-sähkö	Sten Kronqvist	040-5852 659
Tj-instr	Juha Perälä	040-5852 687
Suun.- sä&instru	Mathias Sundqvist	040-6434102
Aut.järj.ins	Vesa Pitkakangas	040-5852 514

KUITULINJAT

Käyttöinsinööri	Assi Häkkinen	040 168 2588
Os.mestari/havu	Pertti Yli-Suutala	040-5852 270
Os.mestari/koivu	Pertti Kuittinen	040-5852 790
Valvomo Keittämo/havu	0204169 216	
Valvomo Keittämo/koivu	0204169 531	
Valvomo Valkaisimo/havu	0204169 557	
Valvomo Valkaisimo/koivu	0204169 217	
KP-päällikkö	Samuli Räsänen	040-647 4443
Aut-päällikkö	Kenneth Fors	040-5852 149
Ts-kone	Joakim Forssell	040-8499771
Ts-sähkö	Taneli Vestvik	040-5939023
Ts-instr.	Petri Laitinen	040-5230429
Tj-kone	Keijo Mehto	040-5852251
Tj-sähkö	Atte Järvinen	040-7686662
Tj-instr.	Heikki Rautapuro	040-7219876
Suun.- sä&instru.	Mathias Sundqvist	040-6434102
Aut.järj.ins	Vesa Pitkakangas	040-5852 514

KUIVATUSKONEET

Osastomestari	Niklas Nyman	040-5852430
Käyttöinsinööri	Vesa Palohuhta	040-5852670
Vuoromestari		0204169212
Valvomo	0204169 216, 0204169 218	
KP-päällikkö	Samuli Räsänen	040-647 4443
Aut-päällikkö	Kenneth Fors	040-5852 149
Ts-kone	Nico Holmbäck	040-844 8872
Ts-sähkö	Taneli Vestvik	040-5939023
Ts-instr.	Petri Laitinen	040-5230429
Tj-kone	Nico Holmbäck	040-844 8872
Tj-sähkö	Harry Lehmann	040-585 2310
Tj-instr.	Heikki Rautapuro	040-7219876
Suun. - sä&instr.	Mathias Sundqvist	040-6434102
Aut.järj.ins	Vesa Pitkakangas	040-5852 514

YHTEISET

KP kehitysins.l.	Johanna Kuusela	040-679 2553
As.& koneistus	Carlos Grankulla	040-835 3870
Levy&putki	Jimmy Björkholm	040-723 8820
Ajoneuvokorj.	Anders Norrgård	040-5852210
NDT&voitelu	Kim Forss	040-6317334
Rak.+huoltokulj.	Staffan Kjellman	040-5852 227
Ts -Rak./valvonta	Kari Särkijärvi	040-5852 323
Palopäällikkö	Jukka Alanen	040-849975
Palopäivystäjä		045-522598043
Vartiointipäällikkö	Jorma Vertanen	040-5852194
Itäportti		0204169272

COVID-19 JA PIETARSAAREN SEISOKKI

Vallitsevasta koronapandemiasta johtuen tehtaalla on jouduttu tekemään paljon ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suojellaksemme sinua ja kaikkia niitä, jotka työskentelevät tiloissamme.

Tehdas on jaettu lohkoihin jotka määritetään väriluokittain.



Kuitulinjat



Talteenotto



Kuivauskoneet



Puun-
Käsittely



Yhteiset

Liikkuminen on sallittua vain nimetyssä lohkoissa

- Ruokailu / kahviajat lohkoittain ruokaloissa, aikataulut porrastettu lohkoittain
- UPM toimistotilat suljettu ulkopuolisilta
- Ei valvomoon ilmoittautumista 12 – 30.10 välisenä aikana

Kasvomaskit

- Kasvomaskoja tulee käyttää myös seisokkitöissä, joissa lähikontaktin (etäisyys alle 2 m) välttäminen ei ole mahdollista.
- Ohjeet koskevat kaikkia tehdasalueella työskenteleviä

Saavu tehtaalle vain terveenä. Jos olet kipeä tai sinulla on lieviäkin flunssan oireita, niin pääsy tehtaalle estyy.

AWARE



Download on the
App Store



GET IT ON

Google Play

Vähennämme maailman riippuvuutta
fossiilista materiaaleista kehittämällä
uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita ja
ratkaisuja kaikissa liiketoiminnoissamme.
UPM Biofore – Beyond fossils.



**LATAA AWARE-SOVELLUS
SAADAKSESI AJANKOHTAISIA
UUTISIA TEHTAALTA**



UPM

UPM Pietarsaari

Luodontie 149
68600 Pietarsaari
puh. 0204 16 9113

www.upm.fi